

(2) Regnr: HTU888, S

(5) Fordon: MITSUBISHI, M1

(3) Station: Höganäs

(3) Datum: 2022-01-05

(10) Tid: kl.09:16

(4) Vägmätarställning: 96840

(1) Fordonsidentifikationsnr: JMBXDGG2WGZ005534

(10) Protokollsnummer: 0978-B-HTU888-220105-0916

Besiktningens protokoll

KONTROLLBESIKTNING

- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| ✓ Stomme | ✓ Bromssystem | ✓ Kommunikation |
| ✓ Hjulsystem | ✓ Styrsystem | ✓ Miljökontroll |
| ✓ Drivsystem | ✓ Karosseri | ✓ Övrigt |

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, visuell kontroll (konstruktion)

OBD antal felkoder: 0

OBD självtester: Genomförda

Bromskontroll: Bromsprov väg

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2023-03-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ALHU)

Tack för besöket!



Ackred. nr. 8195
Kontroll
ISO/IEC 17020 (A)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.