



MIDTRONICS  
MDX-670P KIA

CONFIG: 192-110081D

TEST REPORT

LANDRINS BIL AB  
FORETAGSVAGEN 1  
LUND  
227 61  
SVERIGE


14-05-2020  
13:02

BATTERY TEST

GOOD BATTERY

VOLTS 12,84V  
MEASURED 483 CCA  
RATING 410 CCA

BATTERY HEALTH



BATTERY TYPE REGULAR FLOODED  
BAT. LOCATION IN VEHICLE

inverterkylmedel.

- Kontrollera bromsvätska.
- Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).
- Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.
- Kontrollera skick för ICCB-laddningskablar (in-cable control box), typ "2" (om dessa finns).

Arbetsorder

Datum: 21/04/2020

Servicerådgivare:

Fordonsinformation:

Reg nr.:	NBB42P
Ch.nr.:	KNACC81GFK5010517
Fordon:	Niro 5 Door Wagon EV 150kW Decelerator Transmission
Registreringsdatum:	16/05/2019

SKA SVERIGE  
ASADE

ligt handbok.

återkallnings eller servicekampanjer.

n avseende felkoder och

program (om så utrustad).

ring.

styrskenor och smörj med godkänt

styrmekanismen (om den finns).

- Kontrollera luftkonditioneringssystemet och kompressorn (om dessa finns).

--- Bilen upplyft ---

- Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.
- Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.
- Kontrollera handbromsens justering och funktion.
- Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.
- Inspektera framre upphängning och kulleleder.

--- Provkörning ---

- Aktivera Serviceassistans, gäller endast bilar inom 7år/150000 km.
- Återställ serviceindikator (om sådan finns).

--- Däckskick ---

- Däckmönster: VF 5 mm; HF 5 mm; HB 6 mm; VB 6 mm.
- Däcktryck: VF 2,5 bar; HF 2,5 bar; HB 2,5 bar; VB 2,5 bar.
- Reservhjul \_\_\_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.
- Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns). 2024-01

Material

FM - Förbrukningsmaterial	1.00
VF - Spolarvätska	1.00

**Landrins Bil AB**

FÄrretagsvägen 1  
Lund 22761  
Tel.nr 046-32 00 20  
E-post lund.serviceverkstad@landrinsbil.se  
Kontakt namn Serviceraådgivare  
Skattenummer

**Arbetsorder**

AO-nummer	null	Datum	2021-05-06
Tekniker		Servicerådgivare	
<b>Kunduppgifter</b>		<b>Fordonsuppgifter</b>	
Företagsnamn		Reg.nr	NBB42P
Kundnamn	SKANSKA SVERIGE AB/LEASADE	Ch.nr	KNACC81GFK5010517
Adress		Fordon	Niro 5 Door Wagon EV 150kW
Tel.nr		Tillverkningsdatum	Decelerator Transmission 2019-02-20

• **SY2K30: Utför 2 år/30 000 km Service enligt handbok.**

- Utför 2 år/30 000 km Service enligt handbok.
- Servicekampanj ---
- Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.
- Bilen på lyften ---
- Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.
- Uppdatera Navigation Enl. 7 års frikartprogram (om så utrustad).
- Kontrollera funktion; fjärrkontroll centrallås.
- Kontrollera all invändig belysning inklusive instrumentbrädans varningslampor.
- Kontrollera luftkonditionering och värmarsystem (om monterat)
- Kontrollera bilbälten, funktion, skador
- Smörj gångjärn, låscylinders, motorhuvsöppnare och låshakar.
- Taklucka: kontrollera funktion, rengör styrskenor och smörj med godkänt fett (om detta finns).
- Panoramataklucka: rengör och smörj styrmekanismen (om den finns).
- Kontrollera skick; vindruta, torkare, spolare och alla speglar.
- Kontrollera funktion; yttre belysning och signalhorn.
- Kontrollera och justera strålkastarinställningen.
- Byt kupéluftfilter.
- Kontrollera laddningsporten.
- Kontrollera laddningsportens tätningslock.
- Utför karosskontroll.
- Under motorhuven ---
- Kontrollera nivån på spolarvätskan.
- Kontrollera motor-/inverterkylmedel.
- Byt bromsvätska.
- Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).
- Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.
- Kontrollera skick för ICCB-laddningskablar (in-cable control box), typ "2" (om dessa finns).
- Kontrollera luftkonditioneringssystemet och kompressorn (om dessa finns).
- Bilen upplyft ---
- Kontrollera åtdragning av chassi och kaross bultar och muttrar.
- Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.
- Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.
- Kontrollera handbromsens justering och funktion.
- Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.
- Kontrollera beträffande alla typer av läckage.
- Kontrollera underrede, korrosion, rost och skador.
- Inspektera främre upphängning och kulleleder.
- Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar
- Provkörning ---
- Kontrollera gas och kopplings -pedal; funktion, spel.
- Kontrollera parkeringsbroms: funktion, spel
- Vägtesta bilen.
- Uppdaterad servicedokumentation.
- Aktivera Serviceassistans, gäller endast bilar inom 7år/150000 km.
- Återställ serviceindikator (om sådan finns).
- Däckskick ---
- Däckmönster: VF 5 mm; HF 5 mm; HB 6 mm; VB 6 mm.
- Däcktryck: VF 2,5 bar; HF 2,5 bar; HB 2,5 bar; VB 2,5 bar.
- Reservhjul \_\_\_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.
- Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns). 2024-01



MIDTRONICS  
MDX-670P KIA

CONFIG: 192-110081D

TEST REPORT

LANDRINS BIL AB  
FORETAGSVAGEN 1  
LUND  
227 61  
SVERIGE

arkstad@landrinsbil.se  
vare

### Arbetsorder

zzzzzzzzzzm

Datum 2022-06-01  
Förfalldatum 02/7/2022

### Fordonsuppgifter

Reg.nr NBB42P  
Ch.nr KNACC81GFK5010517  
Fordon Niro 5 Door Wagon EV 100kW/150kW  
Decelerator Transmission

### service enligt handbok.

enligt handbok.  
efattas av återkallnings eller

alla system avseende felkoder och  
ftkonditionering.

- Servicekampanj ---
- Bilen på lyften ---
- Uppdatera Navigation Enl. 7 års frikartprogram (om så utrustad).
- Taklucka: kontrollera funktion, rengör styrskenor och smörj med godkänt fett (om detta finns).
- Kontrollera laddningsporten.

- Under motorhuven ---
- Kontrollera bromsvätska.
- Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.
- Kontrollera luftkonditioneringssystemet och kompressorn (om dessa finns).
- Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.
- Kontrollera handbromsens justering och funktion.
- Inspektera främre upphängning och kulleleder.
- Aktivera Serviceassistans, gäller endast bilar inom 7år/150000 km.
- Däckskick ---
- Däcktryck: VF 2.6 bar; HF 2.6 bar; HB 2.6 bar; VB 2.6 bar.
- Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns). 2024-01

Material	Ant
FM - Förbrukningsmaterial	1.00
:E03710 - Spolarvätska	1.00
MIO - Avfallshantering olja	1.00

EJ KVITTO PÅ KÖP

EJ KVITTO PÅ KÖP

EJ KVITTO PÅ KÖP

EJ KVITTO PÅ KÖP

EJ KVITTO PÅ KÖP

EJ KVITTO PÅ KÖP

EJ KVITTO PÅ KÖP

01-06-2022

- Panoramataklucca: rengör och smörj styrmekanismen (om den finns).
- Utför karosskontroll.
- Kontrollera motor-/inverterkylmedel.
- Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).
- Kontrollera skick för ICCB-laddningskablar (in-cable control box), typ "2" (om dessa finns).
- Bilen upplyft ---
- Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.
- Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.
- Provkörning ---
- Återställ serviceindikator (om sådan finns).
- Däckmönster: VF 3.6 mm; HP 3.5 mm; HB 5.5 mm; VB 5 mm.
- Reservhjul \_\_\_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.