

Serviceblad

Inläsningsdatum för nyckeln (inkl. klockslag) **2019-10-30 08:02** Senaste uppdatering i fordonet (inkl. klockslag) **2019-10-30 08:59** Källa nyckeldata **Avläsning av fordonsnycklar**

Kunddata		Bildata		Tidsbokningsdata	
Titel		Märkning	KCP702	Servicerådgivare	Hanna Stenshed
Förnamn	IDA	Chassinr.	VZ77056	Telefon	
Efternamn	JAAKO BAZALA	Modell	i3 (+ REX)	Rådgivningstid	
Kund-nr.	6428774015	Modellserie/motor	I01 IB1	Återlämning fordon	
Gata	SKOLGATAN 4 A LGH 1202	Färg	B74 arravani-grau/BM	Inlämningsnummer	
Adresslägg 1		Tillverkningsdatum	2015-10-02	Mobilitet	
Adresslägg 2		Första registrering	2015-10-19	Märkning	
Postnummer, ort	223 61 LUND	Kilometerställning	44 744 km	Modell	
Telefon (privat)				Betalningsmetod	
Mobil (privat)				Kontakt för tidsbokningen	
E-post (privat)				Kontakt	
Föredragen kontakt via				Telefon	
				E-mail	

Service data (CBS)

Service standardomfång

- Check Control-meddelanden, kontrollera
- Funktionsprovning parkeringsbroms utan "rullande landsväg"
- Gör en funktionskontroll av styrenheten för realtidsmonitorn (RTM) med LED-status (endast för den kinesiska marknaden)
- Kontroll- och varningslampor, kontrollera
- Kontrollera ev. om det finns smuts på takluckans styrskenor. Rengör vid behov, mot separat beräkning

Service mikrofilter

- Värme, klimatanläggning eller klimatautomatik: byt mikrofilter

Service fordonskontroll

- BAGAGEUTRYMME FRAM:
- BAKHJULSDRIFT/DÄCK:
- Beroende på utrustning: BMW Mobility System: Kontrollera hållbarhetsdatum på tätningssmedelsflaskan. Byt vid behov ut tätningssmedelsflaskan (1)
- Bromsledningar och -anslutningar: Kontrollera med avseende på täthet, skador, fastsättning och korrekt läge
- Däck: kontrollera profildjup, slityta, yttre tillstånd och lufttryck; korrigera lufttrycket vid behov
- Initiera punkteringsvarningen
- Kontrollera belysningssystemet: ställ ev. in strålkastaren (1), fram- och baklysets funktion, nummerskylts- belysningen
- Kontrollera instrument-/ textfältsbelysningen samt kupé-/bagage-/handskfacksbelysningen
- Kontrollera kylmedelsnivå och -koncentration och fyll ev. på, Gör felsökning(1) vid felaktig fyllnivå och meddela kunden
- Kontrollera kylvätskenivå och -koncentration i värmekretsen och fyll ev. på. OBS: Särskild kylvätska i3
- Kontrollera laddningskabeln efter skador (t.ex. brott, snitt, klämskador), korrosion, slitage

Service motorolja

- Kontrollera kylmedelsnivå o. -koncentrationen hos räckviddsförlängaren och avgränsa ev, vid fel fyllnivå Felsökning (1) o. anvisning till kunden
- Mata in underhållets omfattning i den elektroniska servicehistoriken
- Motorolja och oljefilter, byte (2.60 Liter)
- Utför servicefunktion och utför täthetskontroll

Service bromsvätska

- Byt fordonsbatteri i radiofjärrmanövrering(ar)
- Byta bromsvätska
- Mata in underhållets omfattning i den elektroniska servicehistoriken
- Serviceindikering enligt fabriakens föreskrift, återställa