

Holmgrens Bil AB

Linköping

Serviceblad

Inläsningsdatum för nyckeln (inkl. klockslag) **2020-06-18 07:54** Senaste uppdatering i fordonet (inkl. klockslag) **2020-06-18 07:43** Källa nyckeldata **Avläsning av fordonsnycklar**

Kunddata	Bildata	Tidsbokningsdata
Titel	Märkning YOK850	Servicerådgivare Gustavsson, Fredrik
Förmamn MALIN	Chassinr. VD81722	Telefon
Efternamn SÖDLING	Modell i3 94 REX	Rådgivningstid
Kund-nr. 6461949425	Modellserie/motor I01 XB4	Återlämning fordon
Gata LJUNGSBORG HAGA 1	Färg 0C2W fluid svart / a	Inlämningsnummer
Adress tillägg 1	Tillverkningsdatum 2018-06-29	Mobilitet
Adress tillägg 2	Första registrering 2018-07-27	Märkning
Postnummer, ort 585 93 LINKÖPING	Aktuell kilometerställning 36 434 km	Modell
Telefon (privat)		Betalningsmetod
Mobil (privat)		Kontakt för tidsbokningen
E-post (privat)		Kontakt
Föredragen kontakt via		Telefon
		E-mail

Service data (CBS)

Service standardomfång

- Check Control-meddelanden, kontrollera
- Funktionsprovning parkeringsbroms utan "rullande landsväg"
- Gör en funktionskontroll av styrenheten för realtidsmonitor (RTM) med LED-status (endast för den kinesiska marknaden)
- Kontroll- och varningslampor, kontrollera
- Kontrollera ev. om det finns smuts på takluckans styrskenor. Rengör vid behov, mot separat beräkning

Service mikrofilter

- Värme, klimatanläggning eller klimatautomatik: byt mikrofilter

Service fordonskontroll

- BAGAGEUTRYMME FRAM:
- BAKHJULSDRIFT/DÄCK:
- Beroende på utrustning: BMW Mobility System: Kontrollera hållbarhetsdatum på tätningsmedelsflaskan. Byt vid behov ut tätningsmedelsflaskan (1)
- Bromsledningar och -anslutningar: Kontrollera med avseende på täthet, skador, fastsättning och korrekt läge
- Däck: kontrollera profildjup, slityta, yttre tillstånd och lufttryck; korriger lufttrycket vid behov
- Initiera punkteringsvarningen
- Kontrollera belysningsystemet: ställ ev. in strålkastaren (1), fram- och baklysets funktion, nummerskyltsbelysningen
- Kontrollera instrument-/ textfältsbelysningen samt kupé-/bagage-/handskåpsbelysningen

Service motorolja

- Kontrollera kylmedelnivån o. -koncentrationen hos räckviddsförlängaren och avgränsa ev. vid fel föllnivå Felsökning (1) o. anvisning till kunden
- Mata in underhållets omfattning i den elektroniska servicehistoriken
- Motorolja och oljefilter, byte (2.60 Liter)
- Utför servicefunktion och utför täthetskontroll

Service bromsvätska

- ~~Byt fordonsbatterier och/eller jämnare (år)~~
- Byta bromsvätska
- Mata in underhållets omfattning i den elektroniska servicehistoriken
- Serviceindikering enligt fabriken föreskrift, återställa