

(2) Regnr: **FYZ307, S**

(5) Fordon: VOLVO, M1

(3) Station: Stockholm - Åkersberga

(3) Datum: 2022-02-03 (10) Tid: kl.09:20

(4) Vägmatarställning: 63161

(1) Fordonsidentifiersnr: YV1PWBMTDK1102263

(10) Protokollsnummer: 0835-B-FYZ307-220203-0920

### Besiktningensprotokoll

## KONTROLLBESIKTNING

- |              |               |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| ✓ Stomme     | ✓ Bromssystem | ✓ Kommunikation |
| ✓ Hjulsystem | ✓ Styrsystem  | ✓ Miljökontroll |
| ✓ Drivsystem | ✓ Karosseri   | ✓ Övrigt        |

### Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, hybrid fordon

OBD antal felkoder: 0

OBD självtester: Genomförda

Bromskontroll: Bromsprov väg

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s<sup>2</sup>

## BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-02-29

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ZANGUL)

**Tack för besöket!**



Ackred. nr. 8195  
Kontroll  
ISO/IEC 17020 (A)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.