

(2) Regnr: ZRG31G, S

(5) Fordon: KIA, M1

(3) Station: Höganäs

(3) Datum: 2022-01-19

(10) Tid: kl.09:19

(4) Vägmätarställning: 37994

(1) Fordonsidentifiersnr: KNAGV81FBK5037452

(10) Protokollsnummer: 0978-B-ZRG31G-220119-0919

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, hybrid fordon

OBD antal felkoder: 0

OBD självtester: Genomförda

Bromskontroll: Rullbromsprovare

| Axel | Vänster | Höger |
|------|---------|-------|
| 1 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 2,3 | 2,3 |

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-01-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ADNRAM)

Tack för besöket!



Akkred. nr. 8195
Kontroll
ISO/IEC 17020 (A)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.