

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil(2) **Reg.nummer: ANN560 S**(5) **Fordon: KIA, M1**(4) **Vägmätarställning: 49124**(1) **Fordonsid.nr: KNACD81DGK5233864**(3) **Dag/Plats: 2021-10-14 Göteborg-Torslanda**(10.1) **Tid: kl 14:18**(10.2) **Protokoll nr: 0732-B-ANN560-211014-1418****Föregående besiktning:**(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0,0 (0,2) CO: 0,0 (0,3)

Lambda: 1,00 (0,97-1,03) HC: 24 (200)

Bromsvärden

Vänster fram: 2,6 Höger fram: 2,6

Vänster bak: 2,1 Höger bak: 1,9

OBD

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

(7) BesiktningresultatFordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 oktober 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: CODA

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!