

(2) Regnr: FTF45R, S

(5) Fordon: VOLVO, M1

(3) Station: Höganäs

(3) Datum: 2022-11-14

(10) Tid: kl. 13:18

(4) Vägmätarställning: 103443

(1) Fordonsidentifikationsnr: YV1ZWBMTDK1327077

(10) Protokollsnummer: 0978-B-FTF45R-221114-1318

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| ✓ Stomme | ✓ Bromssystem | ✓ Kommunikation |
| ✓ Hjulsystem | ✓ Styrsystem | ✓ Miljökontroll |
| ✓ Drivsystem | ✓ Karosseri | ✓ Övrigt |

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, hybrid fordon

OBD antal felkoder: 0

OBD självtester: Genomförda

Bromskontroll: Bromsprov väg

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-01-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ADNRAM)

Tack för besöket!



Ackred. nr. 8195
Kontroll
ISO/IEC 17020 (A)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.