

SERVICEBEVIS (1/6)

VIN:

Datum: 190812 Km: 29220		Fakturant:		Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd:		Märkesrepresentantens		
Service	A ☒ ☐	Bilia Personbilar AB Niclas Puzey, Södertälje Tel: 010-497 14 16 0771-400 000 • bilia.se		
Korrosionskontroll:				
OK ☒	Inte OK* ☐			
*Se relevant sida				

Datum: 2020-08-11 Km: 55445		Fakturant:		Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd:		Märkesrepresentantens		
Service	A ☒ ☐	Bilia Personbilar AB Niclas Puzey, Södertälje Tel: 010-497 14 16 0771-400 000 • bilia.se		
Korrosionskontroll:				
OK ☒	Inte OK* ☐			
*Se relevant sida				

Datum: 2020-08-06 Km: 75537		Fakturant:		Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd:		Märkesrepresentantens		
Service	A ☒ ☐	Personlig Service tekniker Daniel Udd Morabergsvägen 12 152 42 Södertälje Tel. 010-497 14 69		
Korrosionskontroll:				
OK ☒	Inte OK* ☐			
*Se relevant sida				

SERVICEBEVIS (2/6)

VIN:

Datum: 2022-05-14 Km: 93619		Fakturanr.	Kommentarer/övrigt
Märkesrepresentantens			
Typ av åtgärd:			
Service	☐		
Korrosionskontroll:			
OK ☒	Inte OK* ☐		
*Se relevant sida			

Datum:		Km:	
Typ av åtgärd:			
Service	☐		
Korrosionskontroll:			
OK ☐	Inte OK* ☐		
*Se relevant sida			

Datum:		Km:	
Typ av åtgärd:			
Service	☐		
Korrosionskontroll:			
OK ☐	Inte OK* ☐		
*Se relevant sida			

SERVICEBEVIS (3/6)

VIN:

Datum:		Km:	
Typ av åtgärd:			
Service	☐		
Korrosionskontroll:			
OK ☐	Inte OK* ☐		
*Se relevant sida			

Datum:		Km:	
Typ av åtgärd:			
Service	☐		
Korrosionskontroll:			
OK ☐	Inte OK* ☐		
*Se relevant sida			

Datum:		Km:	
Typ av åtgärd:			
Service	☐		
Korrosionskontroll:			
OK ☐	Inte OK* ☐		
*Se relevant sida			