

Bilfält 1

Utförts:	ja/nej Tilläggsarbeten - byte av:
Oljeytesservice	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
Inspektion med motoroljbyte	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bromsvätska
med utvidgad inspektionssfattning	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselbränslefilter
LongLife-motorolja har använts	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Växellädsolja: DSG®, ATF
Rost- och täthetskontroll av gassystemet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkoppling:olja
Kontroll av strålkastarinställningen	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Spårkilrem
Reparationsrekommendation	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfilterinsats
Kundönskemål (notera detta även på uppdraget)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Punkteringsvätska (tättningsmedel)
förd den: 2017-08-21	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Frisklftsfilter
Ring: 17179	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kuggrem
nummer: 222/40970	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Tändstift
Din Bil Sverige AB VERKSTADEN Nimmarby Fabriksv. 45, 120 08 Stockholm Tel. 08-503 334 00	222/40970 LongLife Mobilförsägarakt.
ens stämpel	Volkswagen återförsäljarens stämpel

vicetillfällen	Tilläggsarbeten
erviceintervallindikeringen
m):	den (datum):
ställning):	eller
	vid (mätarställning):

Dokumentation av karoskontroll






Bild 3 Funktionskiss: gäller för alla bilar och karosformer

Verkstaden markerar skadade delar på bild 3 med följande symboler:

✳ repa ○ bula/buckla □ rost ▲ stenscott

Fel hittade?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input type="checkbox"/>
Beskrivning av fel:		
		Verkstadens stämpel

Stämpelfält 2

ja/nej Har utförts:	ja/nej Tilläggsarbeten – byte av:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Oljebytesservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bromsvätska
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> med motoroljebyte	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselbränslefilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> med utvidgad inspektionsomfattning	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Växellådsolja: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife-motorolja har använts	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekkoppling: olja
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Rost- och täthetskontroll av gassystemet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spårkilrem
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontroll av strålkastarinställningen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterinsats
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatonsrekommendation	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Punkteringsvätska (tättningsmedel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundönskemål (notera detta även på uppdraget)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Friskluftsfiler
Service utförd den: 180618	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kuggrem
Mätarställning: 31142	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tändstift
Fakturanummer: 349731	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vatten avsvinningsavdelning</i>
Service utförd av:	LongLife/Mobilföretagsgaranti:
 222/40970 Din Bil Sverige AB VERKSTADEN Hammarby Fabriksv. 45, 120 08 Stockholm Tel. 08-503 394 00	 Din Bil Sverige AB VERKSTADEN Hammarby Fabriksv. 45, 120 08 Stockholm Tel. 08-503 394 00
Verkstädens stämpel	Volkswagen återförsäljarens stämpel
Nästa servicetillfällan	
Service	Tilläggsarbeten
<input type="checkbox"/> enligt serviceintervallindikeringen
eller	den (datum):
den (datum):	eller
eller	vid (mätarställning):
vid (mätarställning):	

Dokumentation av karoskontroll




Bild 4 Funktionskiss: gäller för alla bilar och karosformer

Verkstaden markerar skadade delar på bild 4 med följande symboler:

- * repa ○ bula/buckla □ rost △ stenscott


Fel hittade?	Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input type="checkbox"/>
Beskrivning av fel:	

Verkstädens stämpel

Stämpelfält 4

ja/nej Har utförts:	ja/nej Tillägsarbeten - byte av:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Oljebytesservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bromsvätska
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> med motoroljebyte	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselbränslefilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> med utvidgad inspektionsomfattning	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Växellädsolja: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife-motorolja har använts	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkoppling: olja
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Rost- och täthetskontroll av gassystemet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spårkilrem
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontroll av strålkastarinställningen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterinsats
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparationsrekommendation	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Punkeringsvätska (tätningsmedel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundönskemål (notera detta även på uppdraget)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Friskluftsfiltre
Service utförd den: 2022-02-01	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kuggrem
Mätarställning: 88790	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tändstift
Fakturanummer: 17443	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service utförd av: Mekonomen Bilverkstad	LongLife Mobilitetsgaranti:
Bilteknik Linköping Ottargatan 8 582 78 Linköping Tel: 013-12 58 80 Webb: mekonomen.se	Volkswagen efterförsäljarens stämpel

Nästa servicetillfället	Tillägsarbeten
Service	
<input type="checkbox"/> enligt serviceintervallindikeringen
eller	den (datum):
den (datum):	eller
eller	vid (mätarställning):
vid (mätarställning):	

Dokumentation av karoskontroll**Bild 6** Funktionskiss: gäller för alla bilar och karossformer

Verkstaden markerar skadade delar på → bild 6 med följande symboler:

- ✶ repa
- bula/buckla
- rost
- △ stenscott

Fel hittade?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input type="checkbox"/>
Beskrivning av fel:		
	Verkstadsens stämpel	