

(2) Regnr: **SRG47Y, S**

(5) Fordon: BMW, M1

(3) Station: Höganäs

(3) Datum: 2022-12-16

(10) Tid: kl.11:23

(4) Vägmätarställning: 65583

(1) Fordonsidentifiersnr: WBY8P2108K7E41167

(10) Protokollsnummer: 0978-B-SRG47Y-221216-1123

## Besiktningensprotokoll

# KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

### Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,1	1,9
2	1,7	1,7

## BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.  
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-02-29

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ADNRAM)

**Tack för besöket!**



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.