

## Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) <b>Reg.nummer:</b> YME674 S	(3) <b>Dag/Plats:</b> 2022-08-22 Klippan
(5) <b>Fordon:</b> VOLVO, M1	(10.1) <b>Tid:</b> kl 15:02
(4) <b>Vägmätarställning:</b> 67543	(10.2) <b>Protokoll nr:</b> 0969-B-YME674-220822-1502
(1) <b>Fordonsid.nr:</b> YV1GWBH0J2410872	<b>Föregående besiktning:</b> 0991 2021-06-14

(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

K-värde: 0,0 (0,7)

**Bromsvärden**

Vänster fram: 4,1 Höger fram: 4,2

Vänster bak: 1,9 Höger bak: 1,8

**OBD**

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

## (7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 oktober 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: HAJON

**AB Svensk Bilprovning**

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

**Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!**