

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) Reg.nummer: ESO512 S	(3) Dag/Plats: 2022-03-26 Malmö-Fosie
(5) Fordon: AUDI, M1	(10.1) Tid: kl 13:24
(4) Vägmätarställning: 62255	(10.2) Protokoll nr: 0959-B-ESO512-220326-1324
(1) Fordonsid.nr: WAUZZZ8V3GA053939	Föregående besiktning: 0953 2021-04-08

(10.3) Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0,0 (0,2) CO: 0,0 (0,3)
Lambda: 1,01 (0,97-1,03) HC: 8 (200)

Bromsvärden

Vänster fram: 2,0	Höger fram: 1,9
Vänster bak: 1,1	Höger bak: 1,2

OBD

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

KOPIA

(7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 maj 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: ZAYL
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!