

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) **Reg.nummer:** RUR381 S

(5) **Fordon:** VOLKSWAGEN, VW, M1

(4) **Vägmätarställning:** 22153

(1) **Fordonsid.nr:** WVVZZZAUZJ8908513

(3) **Dag/Plats:** 2022-08-30 Helsingborg-Berga

(10.1) **Tid:** kl 09:09

(10.2) **Protokoll nr:** 0952-B-RUR381-220830-0909

Föregående besiktning: 0857 2021-08-11

Bromsvärden

Vänster fram: 2,8 Höger fram: 2,7

Vänster bak: 1,8 Höger bak: 1,9

(7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 oktober 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: MAARV

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!