

(2) Regnr: **FMX55H, S**

(5) Fordon: BMW, M1

(3) Station: Lerum

(3) Datum: 2022-03-10

(10) Tid: kl.07:23

(4) Vägmätarställning: 72750

(1) Fordonsidentifiseringsnr: WBY8P6109K7D51260

(10) Protokollsnummer: 0575-B-FMX55H-220310-0723

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,0	2,0
2	1,1	1,0

KOPIA

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-03-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (FLUN)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.