

15:01

SERVICEBEVIS (1/6)

VIN:

Datum: 2022-05-17 Km: 6013

Typ av åtgärd:

Service *Service*

Korrosionskontroll:

OK Inte OK*

*Se relevant sida

Märkesrepresentantens

Tagge Rejmes i Norrköping Bil AB
Personlig servicetekniker
Kirles Yacoub

Kommentarer/övrigt

Datum: 2022-05-17 Km: 6013

Typ av åtgärd:

Service *Service*

Korrosionskontroll:

OK Inte OK*

*Se relevant sida

Märkesrepresentantens

Tagge Rejmes i Norrköping Bil AB
Viktor Forsberg
Personlig servicetekniker

Kommentarer/övrigt

Datum: 2022-05-17 Km: 6013

Typ av åtgärd:

Service *Service*

Korrosionskontroll:

OK Inte OK*

*Se relevant sida

Märkesrepresentantens

Tagge Rejmes i Norrköping Bil AB
Personlig servicetekniker
Kirles Yacoub

Kommentarer/övrigt

SERVICEBEVIS (2/6)

SERVICEBET

VIN: VIN:

Datum: 230511	Km: 7312	Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd: Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Märkesrepresentantens	Bromsättska
Korrosionskontroll:	<input type="checkbox"/>	Tago Rättnes i Norrköping Bil AB	12V batteri
OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>		HUGO Sundström	<i>HS</i>
*Se relevant sida			

Datum:	Km:	Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd: Service	<input type="checkbox"/>	Stämpel	
Korrosionskontroll:	<input type="checkbox"/>		
OK <input type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>			
*Se relevant sida			

Datum:	Km:	Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd: Service	<input type="checkbox"/>	Märkesrepresentantens	
Korrosionskontroll:	<input type="checkbox"/>		
OK <input type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>			
*Se relevant sida			

Datum: _____
 Typ av åtgärd: _____
 Service _____
 Korrosionskontroll: _____
 OK Inte
 *Se relevant sida _____

Datum: _____
 Typ av åtgärd: _____
 Service _____
 Korrosionskontroll: _____
 OK Inte
 *Se relevant sida _____

Datum: _____
 Typ av åtgärd: _____
 Service _____
 Korrosionskontroll: _____
 OK Inte
 *Se relevant sida _____