

(2) **Regnr: AJN52P, S**

(5) **Fordon: BMW, M1**

(3) **Station: Helsingborg - Väla**

(3) **Datum: 2024-08-28**

(10) **Tid: kl. 13:40**

(4) **Vägmätarställning: 63852**

(1) **Fordonsidentifiseringsnr: WBY8P6107K7D69224**

(10) **Protokollsnummer: 0683-B-AJN52P-240828-1340**

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,1	2,0
2	1,8	1,8

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) **Fordonet har godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2025-10-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) **Besiktad av: (OLASJO)**

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.