

Datum 2019-11-14
Avdelning Haga Norra
Handläggare Lukasz Piotr Surmiak
Telefonnr 010-497 00 47
Kundnummer 6990960657
Aimo Solution AB
Warfvinges Väg 30
11251 STOCKHOLM
Sverige

Fordon Renault ZOE 5 dörrar Kombi-sedan 1181531 2019

Reg.nr YJM809
VI-nr VF1AG000X61181531
Eftermarknadskod BFMF
Förare
Mobil/SMS
E-post
Dokumentnr 3070915063
Förplaneringsdatum
AO mottagen 2019-11-14 15:17
Inlämning
Lovad klar
Mottagningsbevisnr
Offertnr
Nuv.mätarst 7553
Föreg. mätarst
Åf-filial
Datum 1:a reg. 2018-10-18
Pristak
Betalsätt Kredit
Uppställn.plats:
Uppställn.plats:

Kvaliteten kontrollerad!

Utförda åtgärder tydligt beskrivna på AO

Åtgärder har löst kundens felbeskrivning

Servicebok stämplad (vid service)

Serviceindikator rätt inställd

Kontroll av bilens renhet efter reparation

Signatur: -----

Jobb	1	Betalare	Serviceavtal, avr kostn (regita)			
Typ	NR	Komp.nivå	Benämning	TidK	TidM	Ant
PKT	01M0A		Renault Service A exkl tillval			1
opn	0204		Service Bil	60		1
opn	6435		Byte Kupéfilter	10		1
art	3680159		Konc.Spolvätska 1,5 L			1
art	272775081R		Kupéfilter			1

Jobb 2 **Betalare** Renault Garanti
Kundsymptom ZZ

Jobbtext:

Kompletterande jobb.

Typ	NR	Komp.nivå	Benämning	TidK	TidM	Ant
OPN	0095		Tillämpning Speciell Teknisk Åtgärd Gul ots 0D47	10		1
OPN	7602		Tillämpning Speciell Teknisk Åtgärd	20		1

Datum 2020-10-02
Avdelning Haga Norra
Handläggare Jonathan Cobb
Telefonnr

Aimo Solution AB
Warfvinges Väg 30
11251 STOCKHOLM
Sverige

Kundnummer 6990960657

Fordon Renault ZOE 5 dörrar Kombi-sedan 1181531 2019

Reg.nr YJM809
VI-nr VF1AG000X61181531
Eftermarknadskod BFMF
Förare
Mobil/SMS
E-post
Dokumentnr 3070956935
Förplaneringsdatum
AO mottagen 2020-10-02 14:00
Inlämning
Lovad klar
Mottagningsbevisnr
Offertnr

Nuv.mätarst 19287
Föreg. mätarst 7553
Åf-filial

Datum 2019-11-14
1:a reg. 2018-10-18

Pristak
Betalsätt Kredit

Uppställn.plats:
Uppställn.plats:

Kvaliteten kontrollerad!

Utförda åtgärder tydligt beskrivna på AO

Åtgärder har löst kundens felbeskrivning

Servicebok stämplad (vid service)

Serviceindikator rätt inställd

Kontroll av bilens renhet efter reparation

Signatur: -----

Jobb 1 **Betalare** Serviceavtal, avr kostn (regita)

Typ	NR	Komp.nivå	Benämning	TidK	TidM	Ant
PKT	01M0B		Renault Service B exkl tillval			1
opn	0205		Service Bil	70		1
opn	6435		Byte Kupéfilter	10		1
art	3680159		Spolarvätska			1
art	272775081R		Kupéfilter			1

Faktura Nr

2002766

Kund Nr

11536

Fakturadatum

2022-04-11

Leveransadress

ELBILA SVERIGE AB

Fakturaadress

ELBILA SVERIGE AB

Biluppgifter

YJM809

RENAULT ZOE 2018

Mätarställ.(km)

33611

KVISTGRÄND 12

26361 VIKEN

Vår referens

Afrim Terdevci

Er referens

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Dröjsmåls ränta 25 %

Förfallodatum

2022-05-11

Artnr	Benämning	Antal	M%	åPris	R%	Summa
Service						
ARBTID	Inspektion	100,0	25	9,20		920,00
ARBTID	Byte av bromsvätska	44,0	25	9,20		404,80
353705802	Ate s1 dot4 1l	1,0	25	118,40		118,40
	10% rabatt		25	- 149,60		- 149,60

Serva din bil hos AD Verkstad och få 12 mån. assistansförsäkring.



Bilverkstad

Förbrukningsmatr.

52,99

Netto

1 346,59

Fakturerings avg

0,00

Momspl belopp

1 346,59

Moms kr

336,65

Att betala

1 683,00

Öresutjämning

-0,24

Tack för besöket. Välkommen åter.

Serva din bil hos AD Verkstad och få 12 mån. assistansförsäkring.

Adress

S.A BIL & MASKIN AB Ängelholm

Transportgatan 4

262 71 Ängelholm

Telefon

0431-16260

Fax

Plusgiro

Bankgiro

882-6463

Swish

Org Nr / VAT Nr

559075-3611

Godkänd för F-skatt

sabilomaskin.angelholm@adbilverkstad.se