

(2) **Regnr:** FCU56D, S

(5) **Fordon:** BMW, M1

(3) **Station:** Höganäs

(3) **Datum:** 2022-09-14

(10) **Tid:** kl.11:35

(4) **Vägmätarställning:** 30249

(1) **Fordonsidentifiersnr:** WBY8P6104K7E50472

(10) **Protokollsnummer:** 0978-B-FCU56D-220914-1135

## Besiktningensprotokoll KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

### Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	1,5	1,5
2	1,5	1,6

## BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.  
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-09-30

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ERDZ)

**Tack för besöket!**



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.