

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil(2) **Reg.nummer:** EBL271 S(5) **Fordon:** BMW, M1(4) **Vägmätarställning:** 45860(1) **Fordonsid.nr:** WBY7Z610XJVG64365(3) **Dag/Plats:** 2021-11-25 Märsta(10.1) **Tid:** kl 11:39(10.2) **Protokoll nr:** 0446-B-EBL271-211125-1139**Föregående besiktning:****Bromsvärden**

Vänster fram: 1,3 Höger fram: 1,3

Vänster bak: 1,9 Höger bak: 2,0

(7) BesiktningresultatFordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 30 november 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: PANU

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!