

(2) Regnr: TZR58R, S

(5) Fordon: MITSUBISHI, M1

(3) Station: Höganäs

(3) Datum: 2022-01-11

(10) Tid: kl.09:50

(4) Vägmätarställning: 51960

(1) Fordonsidentifiseringsnr: JMBXDGG3WKZ013226

(10) Protokollsnummer: 0978-B-TZR58R-220111-0950

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem

- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri

- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, hybrid fordon

OBD antal felkoder: 0

OBD självtester: Genomförda

Bromskontroll: Bromsprov väg

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-01-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ANDKA)

Tack för besöket!



Akred. nr. 8195
Kontroll
ISO/IEC 17020 (A)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.