


SERVICEBEVIS (1/6)

gelbundet. Om originaldelar ändras eller byts ut mot delar av annat om säkerhets-, avgasrenings- och bullernormerna ställer i enlighet med fabriken's specifikationer görs på bilen eller om monteringen sker av om utförs av din märkesrepresentant med originalreservdelar omfattande sidan.

VIN:

Datum: 191010 Km: 21418 Typ av åtgärd:		Fakturanr: 629839	Kommentarer/övrigt
Service <input checked="" type="checkbox"/>	Korrosionskontroll: <input type="checkbox"/>	Märkesrepresentantens  Teknisk Jarmo Manninen Tel 0340-50 40 46	
Korrosionskontroll: <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>	*Se relevant sida	Kommentarer/övrigt	
Datum: 191010 Km: 36899 Typ av åtgärd:		Fakturanr: 667968	Kommentarer/övrigt
Service <input checked="" type="checkbox"/>	Korrosionskontroll: <input type="checkbox"/>	Märkesrepresentantens AB VARBERG BIL-DEPOT Box 1308, 432 18 VARBERG Tel. 0340-50 40 30 Org.nr. 556065-4864 JJ	
Korrosionskontroll: <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>	*Se relevant sida	Kommentarer/övrigt	
Datum: Km: Typ av åtgärd:		Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Service <input type="checkbox"/>	Korrosionskontroll: <input type="checkbox"/>	Märkesrepresentantens	
Korrosionskontroll: <input type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>	*Se relevant sida	Kommentarer/övrigt	