

## Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) **Reg.nummer:** BMM208 S

(5) **Fordon:** VOLKSWAGEN, VW, M1

(4) **Vägmätarställning:** 58969

(1) **Fordonsid.nr:** WWWZZZAUZJW901027

(3) **Dag/Plats:** 2022-05-04 Helsingborg-Berga

(10.1) **Tid:** kl 08:09

(10.2) **Protokoll nr:** 0952-B-BMM208-220504-0809

**Föregående besiktning:** 0423 2020-09-08

### Bromsvärden

Vänster fram: 2,9      Höger fram: 2,8

Vänster bak: 2,3      Höger bak: 2,3

## (7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 juli 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: FRWO

**AB Svensk Bilprovning**

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

**Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!**