

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil(2) **Reg.nummer:** MEE771 S(5) **Fordon:** RENAULT, M1(4) **Vägmätarställning:** 12448(1) **Fordonsid.nr:** VF1AGVYF058596867(3) **Dag/Plats:** 2022-01-27 Helsingborg-Berga(10.1) **Tid:** kl 12:02(10.2) **Protokoll nr:** 0952-B-MEE771-220127-1202**Föregående besiktning:** 0520 2021-03-24**Bromsvärden**

Vänster fram: 2,0

Höger fram: 2,0

Vänster bak: 1,2

Höger bak: 1,3

(7) BesiktningresultatFordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 mars 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: JEAN

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!