

(2) Regnr: **GJW489, S**

(5) Fordon: VOLVO, M1

(3) Station: Höganäs

(3) Datum: 2022-11-14

(10) Tid: kl.10:49

(4) Vägmätarställning: 35038

(1) Fordonsidentifiseringsnr: YV1ZWBMUDL1381532

(10) Protokollsnummer: 0978-B-GJW489-221114-1049

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| ✓ Stomme | ✓ Bromssystem | ✓ Kommunikation |
| ✓ Hjulsystem | ✓ Styrsystem | ✓ Miljökontroll |
| ✓ Drivsystem | ✓ Karosseri | ✓ Övrigt |

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, hybrid fordon

OBD antal felkoder: 0

OBD självtester: Genomförda

Bromskontroll: Bromsprov väg

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-11-30

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ADNRAM)

Tack för besöket!