

SERVICEBEVIS (1/6)

VIN:


geibundet. Om originaldelar ändras eller byts ut mot delar av annat
 om säkerhets-, avgasrenings- och bullernormerna ställer i enlighet
 med fabriken's specifikationer görs på bilen eller om montering sker av
 m utförs av din märkesrepresentant med originalreservdelar omfat-
 tida.


Datum: <u>6/10-18</u> Km: <u>3266</u> Typ av åtgärd: <u>A</u>		Fakturanr: <u>812937</u> Märkesrepresentantens Bilbolaget Roslagen AB Auktoriserad verkstad Volvo, Ford, Renault, Dacia Johan Mattsson 0176-756 19		Kommentarer/övrigt
Service <u>A</u>	Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida	Datum: <u>23/8-19</u> Km: <u>16257</u> Typ av åtgärd: <u>B</u>		Kommentarer/övrigt
Service <u>B</u>	Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida	Fakturanr: Märkesrepresentantens Tekniker Stefan Edvinsson Rolf Ericson Bil Tel. 0243-25 77 68 stefan.edvinsson@rebil.se		Kommentarer/övrigt
Datum: <u>200810</u> Km: <u>35734</u> Typ av åtgärd:	Service <u>X</u>	Fakturanr: <u>612961</u> Märkesrepresentantens Bilkompaniet Limsjöängat 6 793 31 LEKSAND 0247-449 00		Kommentarer/övrigt Byte 120 batteri 7/9 tle
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida	Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida		Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida	

SERVICEBEVIS (2/6)

VIN:

Datum: 210818	Km: 51404	Fakturanr: 642545	Kommentarer/övrigt
Märkesrepresentantens			
 BILKOMPA NIET Box 430 Jönköping 792 27 MORA Tfn 0250-288 40			
Typ av åtgärd:	Service	<input checked="" type="checkbox"/>	
Korrosionskontroll:			
OK <input checked="" type="checkbox"/>	Inte OK* <input type="checkbox"/>		
*Se relevant sida			


Datum:	Km:	Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Stämpel			
 Bilkompaniet Jönköping 83 77 25-2880 Jön 88.hodm@bilkompaniet.se			
Typ av åtgärd:	Service	<input type="checkbox"/>	
Korrosionskontroll:			
OK <input type="checkbox"/>	Inte OK* <input type="checkbox"/>		
*Se relevant sida			


Datum:	Km:	Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Märkesrepresentantens			
			
Typ av åtgärd:	Service	<input type="checkbox"/>	
Korrosionskontroll:			
OK <input type="checkbox"/>	Inte OK* <input type="checkbox"/>		
*Se relevant sida			

SERVICEBEVIS (3/6)

VIN:

Datum:	Km:	Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Märkesrepresentantens			
 BILKOMPA NIET Box 430 Jönköping 792 27 MORA Tfn 0250-288 40			
Typ av åtgärd:	Service	<input type="checkbox"/>	
Korrosionskontroll:			
OK <input type="checkbox"/>	Inte OK* <input type="checkbox"/>		
*Se relevant sida			

Datum:	Km:	Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Stämpel			
 Bilkompaniet Jönköping 83 77 25-2880 Jön 88.hodm@bilkompaniet.se			
Typ av åtgärd:	Service	<input type="checkbox"/>	
Korrosionskontroll:			
OK <input type="checkbox"/>	Inte OK* <input type="checkbox"/>		
*Se relevant sida			

Datum:	Km:	Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Märkesrepresentantens			
			
Typ av åtgärd:	Service	<input type="checkbox"/>	
Korrosionskontroll:			
OK <input type="checkbox"/>	Inte OK* <input type="checkbox"/>		
*Se relevant sida			