

(2) Regnr: EHE55E, S

(5) Fordon: KIA, M1

(3) Station: Höganäs

(3) Datum: 2022-02-28

(10) Tid: kl.11:41

(4) Vägmätarställning: 60201

(1) Fordonsidentifiersnr: KNACD81DGK5275315

(10) Protokollsnummer: 0978-B-EHE55E-220228-1141

Besiktningssprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, hybrid fordon

OBD antal felkoder: 0

OBD självtester: Genomförda

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,8	2,9
2	1,9	2,0

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-02-29

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ADNRAM)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.