



Arbetsorder

Arbetsordernr.: 19232900

Datum: 2020/08/24

Teknikers namn: Jonas Eriksson

Servicerådgivare: Thomas Forsberg

Kundinformation

Företagsnamn:
Kundnamn: WSP SVERIGE AB
Adress:

Fordonsinformation:

Reg nr.: TXW66E
Ch.nr.: KNAGV81FBK5040248
Fordon: Optima Hybrid 5 Door Wagon
PHEV 2.0Lt DOHC GDI 6 Speed
Automatic
Registreringsdatum: 2019/11/26

Utför 1 år/15 000 km service enligt handbok.

Servicekampanj ---

Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.

--- Bilen på lyften ---

Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.

Uppdatera Navigation Enl. 7 års frikartprogram (om så utrustad). *-2020*

Kontrollera laddningsporten.

Utför karoskontroll.

--- Under motorhuven ---

Kontrollera luftfilter.

Kontrollera bromsvätska.

Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs). *Bur: vägen kan ch åst*

Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.

Kontrollera luftkonditioneringssystemet och kompressorn (om dessa finns).

Kontrollera slangar och rör i motorrummet.

Kontrollera HSG-remmen.

Reservdelar

2151323001 - Packning Oljeplug 1.00
2630035505 - Filter Assembly, Engine 1.00
Oil

--- Bilen upplyft ---

Byt motorolja och oljefilter.

Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.

Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.

Kontrollera handbromsens justering och funktion.

Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera kulleleder och dammskydd.

Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar

Aktivera Serviceassistans, gäller endast bilar inom 7år/150000 km.

Återställ serviceindikator (om sådan finns).

--- Däckskick ---

Däckmönster: VF 6.5 mm; HF 6.5 mm; HB 7 mm; VB 7 mm.

Däcktryck: VF 2.5 bar; HF 2.5 bar; HB 2.5 bar; VB 2.5 bar.

Reservhjul _____ mm +0.5 bar som normalt.

Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns). *-2024*

Material

MIO - Avfallshantering olja 4.10
FM - Förbrukningsmaterial 1.00
VF - Vätskepåfyllning 1.00
MO54 - Motorolja (ACEA A5) 4.10



TRANKÄRRSGATAN 3B
425 37 HISINGS KÄRRA

2021-10-08 Datum	4660290 Faktnummer	5020177753 Kundnummer
---------------------	-----------------------	--------------------------

VAT-nr: 5020177753

Sida 1

Fakturamottagare
SWEDBANK AB
AFFÄRSSTÖD BANK

Ägare
WSP SVERIGE AB
C/O AUTOPLAN

105 34 STOCKHOLM

105 34 STOCKHOLM

Referens: WSP

Chassinr: KNAGV81FBK5040248

THOMAS FORSBERG Tel: 0317181230	Reg-nr TXW66E	Märke-Modell KG OPTIMA	År 19	Mätst 33075
------------------------------------	------------------	---------------------------	----------	----------------

Arbetsorder: 20840890 Skapad: 21-09-20 Bokad till: 21-10-08

Nummer	Beskrivning	Antal	Apris	Belopp
JOBB 1				
PAKET	SY2K30: Utför 2 år/30 000 km S ervice enl			
SY2K30	SY2K30: Utför 2 år/30 000 km S ervice enligt handbo ARBETSKOSTNAD 2683.50 SUMMA ARBETE			2683.50
2151323001	GASKET-OIL PLUG	1.0	10.00	
2630035505	FILTER ASSY-ENGINE O	1.0	184.00	
97133C1000	FILTER ASSY-AIR	1.0	549.00	
E03310	BROMSVÄTSKA 331,0	1.0	186.00	
200001	SPOLARVÄTSKA KONC 1L	1.0	45.00	
513	M-SUP3000 F-F 0W30 SUMMA MATERIEL	4.1	207.00	1822.70
	TILLSATSMATERIEL			241.52
131	MILJÖAVGIFT FILTER	1.0	8.00	8.00
130	MILJÖAVGIFT BROMSVÄTSKA	1.0	8.00	8.00
128	MILJÖAVGIFT OLJA	4.1	8.00	32.80
	SUMMA JOBB 1 EXKL MOMS 4796.52			
	SUMMA JOBB 1 INKL MOMS 5995.65			
	SUMMA EXKL MOMS			4796.52
	MOMS 25.00% PÅ 4796.52			1199.13
	ÖRESUTJÄMNING			0.35
	OSS TILLHANDA (SEK) 2021-10-18			5996.00
	VID BETALNING ANGE OCR-REFERENS: 46602905310			

BETALNINGSVILLKOR: EFTER FÖRFALLODAGEN
DEBITERAS DRÖJSMÅLSRÄNTA MED 12%.
BETALNING EMOTSEES TILL NEDANSTÅENDE BANKGIRONR.
ANGE ALLTID OCR-REFERENS VID BETALNING.

Hedin Göteborg Bil AB

Styrelsens säte: Mölndal

www.hedinbil.se

Vat.nr/Innchar F-skattebevis SE556061-3456-01

Box 2114
431 02 Mölndal

Besöksadress
Mölndalsvägen, Göteborg

Telefon
031-790 00 00 vxl

IBAN: SE0712000000013881402020
BIC/SWIFTKOD: DABASESX

Bankgiro 505-7088

Hedin Göteborg Bil AB - Kia Tagene

Trankärrsgatan 3
Hisings Kärra 425 37
Tel.nr 031-718 12 30
E-post verkstad.kiatagene@hedinbil.se
Kontakttnamn
Momsnummer



Arbetsorder

AO-nummer	null	Datum	2022-08-12
Tekniker		Förfallodatum	12/9/2022
Servicerådgivare			

Kunduppgifter

Företagsnamn
Kundnamn WSP SVERIGE AB
Tel.nr
Adress

Fordonsuppgifter

Reg.nr TXW66E
Ch.nr KNAGV81FBK5040248
Fordon Optima Hybrid 5 Door Wagon PHEV 2.0Lt DOHC
GDI 6 Speed Automatic

• SOBFCEM: Utför datainsamling för fordonets övervakning av bränsleförbrukningen (OBFCEM)

- Utför datainsamling för fordonets övervakning av bränsleförbrukningen (OBFCEM)

• SY3K45: Utför 3 år/45 000 km service enligt handbok.

- Utför 3 år/45 000 km service enligt handbok.
 Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.
 Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.
 Kontrollera laddningsporten.
 --- Under motorhuven ---
 Kontrollera bromsvätska.
 Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.
 Kontrollera slangar och rör i motorrummet.
 --- Bilen upplyft ---
 Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.
 Kontrollera handbromsens justering och funktion.
 Kontrollera kulleleder och dammskydd.
 Aktivera Serviceassistans, gäller endast bilar inom 7år/150000 km.
 --- Däckskick ---
 Däcktryck: VF 2.7 bar; HF 3.7 bar; HB 4.7 bar; VB 3.7 bar.
 Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns). *Falt i garage*

- Servicekampanj ---
 --- Bilen på lyften ---
 Uppdatera Navigation Enl. 7 års frikartprogram (om så utrustad).
 Utför karosskontroll.
 Byt luftfilter.
 Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs). *Falt i B*
 Kontrollera luftkonditioneringsystemet och kompressorn (om dessa finns).
 Kontrollera HSG-remmen.
 Byt motorolja och oljefilter.
 Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.
 Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.
 Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar
 Återställ serviceindikator (om sådan finns).
 Däckmönster: VF 4.5 mm; HF 4.5 mm; HB 6 mm; VB 6 mm.
 Reservhjul mm +0.5 bar som normalt.

Reservdelar	Ant	Material	Ant
2151323001 - Packning Oljeplug	1.00	FM - Förbrukningsmaterial	1.00
2630035505 - Filter Assembly, Engine Oil	1.00	:E03710 - Vätskepåfyllning	1.00
28113C1100AS - FILTER-AIR CLEANER	1.00	:513 - Motorolja (ACEA A5)	4.10
		MIO - Avfallshantering olja	4.10