

Serviceprotokoll



Ordernr 650171	Modellkod BE23D1	Registreringsnr UBJ48Z	Registrering 2020-05-27
Chassinummer WVWZZZAUZLW912691	MMB EBSA	Mätarställning 28596	Servicerådgivare
Modellkod e-GOLF COMFO 100 E1F	VMB RYG	Årsmodell 2020	Datum 03.05.2022

Inspektion

Bilen invändigt	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Signalhorn: Kontrollera funktionen	☒	☐	☐
Laddkabel: Kontrollera att den finns och inte har synliga skador	☒	☐	☐
Högvoltsbatteriets laddningsstatus: Kontrollera, ladda vid behov (endast enligt kundens önskemål)	☒	☐	☐

Bilen utvändigt	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Ljus fram - kontrollera funktionen: Parkeringsljus, halvljus, helljus, dimstrålkastare, blinkers, varningsblinkers	☒	☐	☐
Automatisk ljusstyrning: Kontrollera funktionen	☒	☐	☐
Bakljus - kontrollera funktionen: Bromsljus (även extra bromsljus), baklyktor, backstrålkastare, dimbaklyktor, nummerbelysning, blinkers, varningsblinkers	☒	☐	☐
Vindrutetorkare och -spolare: Kontrollera funktionen, munstycksinställningen och att de är hela, ställ in om nödvändigt	☐	☒	☐
Torkarblad: Aktivera serviceläget och kontrollera om skadade, kontrollera ändläget	☐	☒	☐
Högvoltsladduttag i tanklocket: Okulärkontroll med avseende på smuts och skador	☒	☐	☐

Bilen underifrån	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Motor och komponenter i motorrummet (underifrån): Okulärkontroll (otätheter och skador)	☒	☐	☐
Växellåda, slutväxel och drivaxeldamasker: Okulärkontroll (läckage och skador)	☒	☐	☐
Bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas skick fram och bak: Kontrollera	☒	☐	☐
Bromssystem och stötdämpare: Okulärkontroll (läckage och skador)	☒	☐	☐
Varningsdekal: Kontrollera att de sitter på plats.	☒	☐	☐