

## Besiktningensprotokoll: KONTROLLBESIKTNING

(2) Regnr: **AJU93P**

(5) Fabrikat: NISSAN M1

(2) Nationalitetsbeteckning: S

(1) Chassinummer: SJNFAAZE1U0048232

(4) Vägmätarställning: 39346 km

(3) Besiktning utförd: 2021-10-14 (10) kl. 09:34:00

(3) Station: Stockholm Täby Enhagsvägen

(8) Nästkommande besiktning senast: 2023-10-31

(10) Diariernr: 9050 14.10.2021 09.34.00

Broms	Vänster	Höger
Fram	2.7	2.8
Bak	2.1	2.2

(7) **Besiktningensresultat: GODKÄND KONTROLLBESIKTNING**

(9) Fordonet har besiktigats av: ABDUOMA  
Carspect AB  
Besiktigat enligt direktiv 2014/45/EU

*Tack för att du valde att besiktiga hos Carspect!*

(9) CARSPECT AB  
Ulvundavägen 106 C, 168 67 Bromma

Org.nr. 556774-1110  
www.carspect.se

Kundtjänst: 0771-442233  
mail: info@carspect.se

Företags säte: Stockholm  
Företaget innehar F-skattebevis