

## Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) **Reg.nummer:** YXJ048 S

(5) **Fordon:** VOLVO, M1

(4) **Vägmätarställning:** 66847

(1) **Fordonsid.nr:** YV1GWBH0J2387062

(3) **Dag/Plats:** 2022-08-17 Klippan

(10.1) **Tid:** kl 08:36

(10.2) **Protokoll nr:** 0969-B-YXJ048-220817-0836

**Föregående besiktning:** 0735 2020-10-30

(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

K-värde: 0,0 (0,7)

**Bromsvärden**

Vänster fram: 3,3

Höger fram: 3,8

Vänster bak: 2,0

Höger bak: 2,0

### OBD

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

## (7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast 31 oktober 2023**

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: FREOL

**AB Svensk Bilprovning**

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

**Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!**