

## Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) **Reg.nummer: RMP290 S**(3) **Dag/Plats: 2022-01-31 Värmdö-Mölnvik**(5) **Fordon: KIA, M1**(10.1) **Tid: kl 13:14**(4) **Vägmätarställning: 34756**(10.2) **Protokoll nr: 0464-B-RMP290-220131-1314**(1) **Fordonsid.nr: KNACD81DGK5250706****Föregående besiktning:**

### Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, hybrid fordon

### OBD

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

### Bromsvärden

Vänster fram: 3,2

Höger fram: 3,1

Vänster bak: 2,2

Höger bak: 1,9

## (7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast 31 januari 2024**

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: MOERI

**AB Svensk Bilprovning**

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

**Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!**