

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil(2) **Reg.nummer:** HAU59E S(5) **Fordon:** RENAULT, M1(4) **Vägmätarställning:** 137540(1) **Fordonsid.nr:** VF1AG000462437334(3) **Dag/Plats:** 2022-05-04 Helsingborg-Berga(10.1) **Tid:** kl 12:32(10.2) **Protokoll nr:** 0952-B-HAU59E-220504-1232**Föregående besiktning:** 0493 2022-01-03(6) (10.4) **Brister på fordonet**

1. Vindrutetorkare, (EG: 3.4), rengöringseffekt otillräcklig.

Bromsvärden

Vänster fram: 3,1 Höger fram: 2,8

Vänster bak: 2,2 Höger bak: 2,1

(7) **Besiktningresultat**

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning. Ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast. Fordonet behöver inte återkomma för efterkontroll.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 juli 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: JEAR

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!