

(2) Regnr: DMW95R, S

(5) Fordon: VOLKSWAGEN, VW, M1

(3) Station: Stockholm - Västberga

(3) Datum: 2022-09-19 (10) Tid: kl.07:03

(4) Vägmätarställning: 52871

(1) Fordonsidentifiseringsnr: WWWWZZAUZKW917631

(10) Protokollsnummer: 0669-B-DMW95R-220919-0703

### Besiktningensprotokoll

## KONTROLLBESIKTNING

- |              |               |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| ✓ Stomme     | ✓ Bromssystem | ✓ Kommunikation |
| ✓ Hjulsystem | ✓ Styrsystem  | ✓ Miljökontroll |
| ✓ Drivsystem | ✓ Karosseri   | ✓ Övrigt        |

**Bromskontroll:** Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,2	2,0
2	2,7	2,4

KOPIA

## BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-09-30

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ABEMAN)

**Tack för besöket!**



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.