

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) **Reg.nummer:** DLP406 S(5) **Fordon:** MITSUBISHI, M1(4) **Vägmätarställning:** 50111(1) **Fordonsid.nr:** JMBXDGG3WKZ011801(3) **Dag/Plats:** 2022-06-08 Helsingborg-Berga(10.1) **Tid:** kl 12:53(10.2) **Protokoll nr:** 0952-B-DLP406-220608-1253**Föregående besiktning:**(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0,0 (0,2) CO: 0,0 (0,3)

Lambda: 1,01 (0,97-1,03) HC: 2 (200)

Bromsvärden

Vänster fram: 2,5 Höger fram: 2,5

Vänster bak: 2,0 Höger bak: 2,0

OBD

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

(7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 30 juni 2024

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: CHBU

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!