

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil(2) **Reg.nummer:** PLZ343 S(5) **Fordon:** RENAULT, M1(4) **Vägmätarställning:** 57507(1) **Fordonsid.nr:** VF1AGVYF057858442(3) **Dag/Plats:** 2022-02-15 Helsingborg-Berga(10.1) **Tid:** kl 16:00(10.2) **Protokoll nr:** 0952-B-PLZ343-220215-1600**Föregående besiktning:** 5051 2021-04-27**Bromsvärden**

Vänster fram: 3,1 Höger fram: 2,9

Vänster bak: 2,1 Höger bak: 2,2

(7) BesiktningresultatFordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 30 april 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: MANORS

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!