

# VAS 6161



V1.05 RDW

## PROVRAPPORT

MÖLLERBIL  
STROMLEDNINGSGATA  
15, VÄSTERÅS  
72002  
SWEDEN  
021818200  
MÖLLERBIL.SE  
40090

ÅTERFÖRS.-ID  
222-40090

## Serviceprotokoll



Modellkod	Registreringsnr	Registrering
3G56YY	YRB967	2019-02-22
MMB	Mätarställning	Servicerådgivare
CUKC	45004	
VMB	Årsmodell	Datum
5 D6F	TEC	2019
		19.01.2021

### Inspektion med oljebyte (fast)

	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollera att den finns och inte har synliga skador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Strålkastarengörare: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ljus fram - kontrollera funktionen: Parkeringsljus, halvljus, helljus, dimstrålkastare, blinkers, varningsblinkers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatisk ljusstyrning: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakljus - kontrollera funktionen: Bromsljus (även extra bromsljus), baklykter, backstrålkastare, dimbaklykter, nummerbelysning, blinkers, varningsblinkers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vindrutetorkare och -spolare: Kontrollera funktionen, munstycksinställningen och att de är hela, ställ in om nödvändigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Torkarblad: Aktivera serviceläget och kontrollera om skadade, kontrollera ändläget	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Högvoltssladduttag i kylargrillen: Okulärkontroll med avseende på smuts och skador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bilen underifrån	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
VARNING! MOTOROLJA: bara TÖMMA, ALDRIG suga upp (vid uppsugning blir det kvar för mycket olja i systemet); byta oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor och komponenter i motorrummet (underifrån): Okulärkontroll (otätheter och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Växellåda, slutväxel och drivaxeldamasker: Okulärkontroll (läckage och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas skick fram och bak: Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromssystem och stötdämpare: Okulärkontroll (läckage och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varningsdekal: Kontrollera att de sitter på plats.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>