

**Besiktningssprotokoll: Kontrollbesiktning, B (inkl. 2014/45/EU)**

Besiktningen är utförd<sup>(3)</sup>:  
2022-04-20 Linköping-Jägarvallen

Vägmätarställning<sup>(4)</sup>: 90732

Ingår ej i ackrediteringen
Klimatavtryck sedan: 2021-04-22
Antal ton CO <sub>2</sub> e: 2,20

Regnr<sup>(2,5)</sup> : M1 **OGF786 S**  
Chassinr<sup>(1)</sup> : WWWZZZ3CZHE065053  
Fabrikat : VOLKSWAGEN  
Diariennr<sup>(10)</sup> : 0477 2022-04-20 14:28:41

**Kontrollvärden<sup>(10)</sup>** (gränsvärden inom parentes):

**OBd antal felkoder:** 0

**OBd självtester:** Genomförda

**Bromsvärden:**

**Vänster fram:** 1,6      **Höger fram:** 1,6

**Vänster bak:** 1,8      **Höger bak:** 1,8

**BESIKTNINGSRESULTAT<sup>(7, 8, 9)</sup>**

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse senast: 2023-06-30.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

JOMOL (INNY)