

SERVICEBEVIS (1/6)

Om originaldelar ändras eller byts ut mot delar av annat
 märke, avgasrenings- och bullernormerna ställer i enlighet

med tillverkarens specifikationer görs på bilen eller om monteringen sker av
 en auktoriserad verkstad av din märkesrepresentant med originalreservdelar omfattande

VIN:		Fakturanr:		Kommentarer/övrigt	
Datum: 19-12-17 Km: 23145		Märkesrepresentantens		Kommentarer/övrigt	
Typ av åtgärd: Service <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A-service <input type="checkbox"/>		bilmånsson Mats Mårtensson 0415-188 55			
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida					
Datum: 17/11-20 Km: 59353		Fakturanr: 81417		Kommentarer/övrigt	
Typ av åtgärd: Service <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> A		Märkesrepresentantens bilmånsson Tobias Karlsson 0435-448863			
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida					
Datum: 21.11.25 Km: 84481		Fakturanr: 88184		Kommentarer/övrigt	
Typ av åtgärd: Service <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> A		Märkesrepresentantens bilmånsson Egzon Raka 0413-688 98			
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida					