



Protokoll för schemalagt underhåll

Service 3

Mätarställning, km
 Datum:
 (AAAA-MM-DD)

Diagnos utförd med GDS/KDS*

AO nr :

Stämpel och signatur:

Nästa service vid; km eller
 datum:
 (AAAA-MM-DD)

Service 2

Mätarställning, km *30212*
 Datum: *2022-01-05*
 (AAAA-MM-DD)

Diagnos utförd med GDS/KDS*

AO nr : *5426220*

Stämpel och signatur:

KIA ORIGINALSERVICE
 Auktionsverkstad 654
 Heden, Svedholm Bil AB
 Tel: 0410-481 00

Nästa service vid; *35212* km eller
 datum: *2023-01-05*
 (AAAA-MM-DD)

Service 1

Mätarställning, km *17328*
 Datum: *2021-07-30*
 (AAAA-MM-DD)

Diagnos utförd med GDS/KDS*

AO nr : *4490890*

Stämpel och signatur:

KIA ORIGINALSERVICE
 Auktionsverkstad 654
 Heden, Svedholm Bil AB
 Tel: 0410-481 00

Nästa service vid; *32328* km eller
 datum: *2022-07-30*
 (AAAA-MM-DD)

Isgaranti ska vara giltig måste
 av en auktoriserad Kiaverkstad
 verkstad förutsatt att arbetet
 kmannamässigt sätt enligt Kias
 Alla reservdelar, tillbehör, oijor
 används vid servicen måste med
 ingå av serviceprotokoll och/eller
 . De reservdelar och tillbehör som
 ce och reparationer måste hålla
 m Kia originaldelar.

*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.