

<b>Datum</b>	<b>Kundnummer</b>
2020-01-22	7211444304
<b>Handläggare</b>	<b>Reg.nummer</b>
Sid, Emil	ULA77J
<b>Kundreferens</b>	<b>Mätarställning</b>
Hell	28677

## 0204 Kå Service Bil

Kontrollpunkter A	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrollera bromskretssystemets skick, sök efter läckor och kontrollera vätskanivån	<input checked="" type="checkbox"/>
Yttre belysning samt signalanordningar: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Stötdämpare: kontroll skador/läckage	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontroll av chassi: Däck, skick/tryck (inkl.reservhjul el förekomst av reparationspray): S...V...	<input checked="" type="checkbox"/>
VF.....mm VB.....mm HB.....mm HF.....mm	<input checked="" type="checkbox"/> 7,5mm Fram & Bak
Kontroll av chassi: Förekomst av ventilhattar på hjulen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontroll av bromsbelägg och bromsskivor	<input checked="" type="checkbox"/>
Torkarblad fram/bak samt nivå spolärvätska: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontroll av batteriet med testverktyg	<input checked="" type="checkbox"/>
Styrenheter: Kontroll med felsökningsverktyg	<input checked="" type="checkbox"/>
Omställning, serviceintervall	<input checked="" type="checkbox"/>
Dokumentering i serviceprotokoll	<input checked="" type="checkbox"/>
***INTERVALLTILLÄGG (SE ICM)***	<input checked="" type="checkbox"/>
Byte Kupéfilter	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontroll Trumbroms samt rengöring av belägg (om så utrustad)	<input type="checkbox"/>
Byte Bromsvätska	<input type="checkbox"/>
Byte Kylvätska	<input type="checkbox"/>
Byte 12 V-batteri	<input type="checkbox"/>
Kontrollera och fyll på kylmedium	<input type="checkbox"/>

### Service anmärkningar:

---

---

---

---

Utfört av:

*Emil*

### Servicegaranti:

Eventuella ovanstående anmärkningar rekommenderar vi att Du åtgärdar före nästa service tillfälle. Diskutera gärna anmärkningarna med oss. Alla åtgärder Du gör får Du service garanti på. Mer om servicegarantin kan Du läsa om i Din Service och Garantibok.

<b>Datum</b>	<b>Kundnummer</b>
2021-01-12	5620260327
<b>Handläggare</b>	<b>Reg.nummer</b>
El Khatib, Adel	ULA77J
<b>Kundreferens</b>	<b>Mätarställning</b>
Svahn	49147

## 0205 Kå Service Bil

Kontrollpunkter B	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrollera bromskretssystemets skick, sök efter läckor och kontrollera vätskanivån	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av innerbelysning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Yttre belysning samt signalanordningar: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stötdämpare: kontroll skador/läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av damasker, gummibussningar och kulleleder	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rostskydd: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Taklucka (*): Rengöring avlederplåtens armar och takluckans rörliga plåt	<input type="checkbox"/>	
Huvlås: Kontroll/Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av nivå, skick och täthet i Kylsystemet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kylvätska: Köldbändighet .....C	<input checked="" type="checkbox"/>	-35C
Kontroll av chassi: Däck, skick/tryck (inkl,reservhjul el förekomst av reparationspray): S...V...	<input checked="" type="checkbox"/>	Alla däck 2.5 bar
VF.....mm VB.....mm HB.....mm HF.....mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Alla däck ca 6mm
Kontroll av chassi: Förekomst av ventilhattar på hjulen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av bromsbelägg och bromsskivor	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vindruta/backspeglar: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Torkarblad fram/bak samt nivå spolätska: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Max
Säkerhetsetiketter: Kontrollera förekomst	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av batteriet med testverktyg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av varningslampor på instrumentpanelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Omställning, serviceintervall	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentering i serviceprotokoll	<input checked="" type="checkbox"/>	
*Ska utföras om bilen har denna utrustning	<input checked="" type="checkbox"/>	
***INTERVALLTILLÄGG (SE ICM)***	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte Kupéfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll Trumbroms samt rengörning av belägg (om så utrustad)	<input type="checkbox"/>	
Byte Bromsvätska	<input type="checkbox"/>	
Byte Kylvätska	<input type="checkbox"/>	
Byte 12 V-batteri	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera och fyll på kylmedium	<input type="checkbox"/>	

**Upplands Motor AB**

Box 466  
191 24 Sollentuna

**Stockholm Kista**

Besöksadress:  
Kronåsvägen 2-4  
Tel: 0771-900 100  
Fax: 08-35 15 65

**Fakturaadress**

**Upplands Motor AB**  
Box 466  
191 24 Sollentuna

Org.nr: SE556275-5834

VAT.No: SE556275583401  
Säte: Uppsala

Innehar F-skattebevis

**Bankgiro**

**5392-5376**  
Handpenning bg  
5439-5975

**upplandsmotor.se**

Dokumentnr 4151152119  
AO-nummer 8730471  
1(1)

**Datum** 2021-12-29  
**Handläggare** Aksoy, Haskiyil  
**Telefonnummer** 010-497 14 71  
**Avdelning** 51 Södertälje

**Kundnummer** 5620260327  
**VAT-nummer**  
**Kundreferens**

Svahn, Maria  
Kustvägen 10  
61935 TROSA  
Sverige

**Fordon:** Renault ZOE 5 dörrar Kombi-sedan 41 kWh Iconic  
batterihyra 41 kW R110 5AQ RA0 2139224 2019

**VI-nr:** VF1AG000862139224  
**Reg.nummer:** ULA77J  
**Mätarst:** 73812  
**AO-nummer:** 8730471  
**Mottagen:** 2021-12-29 07:14

**Jobbnr:** 1

Priser inklusive moms

<b>Benämning</b>	<b>Ant</b>	<b>Fsg.pris</b>	<b>Mk</b>	<b>Belopp</b>
Renault Service B exkl tillval	1,00			----
Service Bil	1,00	1 978,38	2	1 978,38
Byte Kupéfilter	1,00	282,63	2	282,63
Spolarvätska(LO 3680159)	1,00	59,45	2	59,45
Kupéfilter(RE 272775038R)	1,00	461,53	2	461,53
				----
		<b>Summa:</b>		<b>2 781,98</b>

När hjulen på din bil har demonterats & monterats rekommenderar vi att hjulbultarna kontrolleras efter 8-10 mil.

OBS! Gäller EJ låsmutter om sådan finns.

Lättast gör du detta med fälgkors/dragkraft.

Önskar du hjälp med detta är du välkommen till oss så hjälper vi dig.

Totalt kronor: 2 781,98

BETALNINGSVILLKOR: Kontant Gäller ej som kvitto utan kassastämpel. VÄLKOMMEN ÅTER

Förbrukningsmaterial: 113,06

Inkl moms 2 : 25% 579,01

Avrundning: -0,04

**Att betala (SEK): 2 895,00**