

(2) Regnr: **ALU064, S**

(5) Fordon: BMW, M1

(3) Station: Höganäs

(8) Datum: 2022-10-21 (10) Tid: kl.09:29

(4) Vägmetarställning: 26325

(1) Fordonsidentifiersnr: WBV7Z6108JVG64283

(10) Protokollsnummer: 0978-B-ALU064-221021-0929

## Besiktningensprotokoll

# KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

### Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	1,7	1,5
2	1,7	1,7

# BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.  
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2023-12-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ADNRAM)

**Tack för besöket!**



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.