

## Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) **Reg.nummer:** HPD98R S

(5) **Fordon:** RENAULT, M1

(4) **Vägmätarställning:** 38249

(1) **Fordonsid.nr:** VF1AG000863347193

(3) **Dag/Plats:** 2022-02-18 Helsingborg-Berga

(10.1) **Tid:** kl 07:00

(10.2) **Protokoll nr:** 0952-B-HPD98R-220218-0700

**Föregående besiktning:**

### Bromsvärden

Vänster fram: 2,6

Höger fram: 2,6

Vänster bak: 2,1

Höger bak: 1,8

### (7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 29 februari 2024

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: DABE

**AB Svensk Bilprovning**

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

**Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!**