

(2) **Regnr:** BBZ64A, S

(5) **Fordon:** TESLA, M1

(3) **Station:** Höganäs

(3) **Datum:** 2022-10-28

(10) **Tid:** kl. 15:18

(4) **Vägmätarställning:** 66493

(1) **Fordonsidentifiersnr:** 5YJ3E7EC7LF580802

(10) **Protokollsnummer:** 0978-B-BBZ64A-221028-1518

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bromskontroll: Bromsprov väg

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-10-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ANDKA)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.