



Mercedes-Benz

Digital serviceraport

Fordonsdata

Fordon Mercedes-Benz Vito 111 KA/ L4X2 3
Första registrering 29.12.2020
FIN W1V44760313703090

Nästa 04.2026

Service 56945 km

Kontrollera nästa servicetidpunkt i multifunktionsdisplayen under menyn Service och undermenyn ASSYST PLUS

Servicerapport 1

Mercedes-Benz	S.Jönsson Bil Verkstad AB	Datum	18.04.2024
	Karlsfältsvägen 13	Reparationsordernr	000138400
	Viken	Körsträcka	16945 km

Genomförd service

Service Stor Service
Återstående körtid -1 6 Dagar
Återstående körsträcka 39915 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning Motor
Oljekvalitet
Viskositet

Tilläggsarbeten

Service A, genomförande
Tillägg till service vartannatår:
bromsvätska byte

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo
Garanti mot genomrostning

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt

Tilläggsarbeten i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt

Comment

-



Mercedes-Benz

Servicehistorik

Mercedes-Benz	S.Jönsson Bil Verkstad AB Karlsfältsvägen 13 Viken	Datum Körsträcka Service	18.04.2024 16945 km Stor Service
---------------	--	--------------------------------	--