

PROVRAPPORT

VW AKALLA
MALXBATAN 2
STOCKHOLM

SVERIGE
08-50333200
VW.VJWSTOCKHOLM.SE
40960

rotokoll



ATERFÖRS.-ID
-40960
TECHNICIAN

24/08/2021
9:44 PM

SERVICETEST

BRA - LADDA OM

SPÄNNING
UPPMÄTT

12.18V
358 A(DIN)

PROVKOD
HR3J8-309H39

MÄRKT
TEMPERATUR

BATTERIPLATS
TESTPLATS
BATTERITYP

360 A(DIN)
27°C
I FORDON
BATTERIPOL
STANDARD

HÄLSOSTATUS



Order 2820	Modellkod 3G56YY	Registreringsnr YUX769	Registrering 2017-12-19
Chr W	MMB CUKC	Mätarställning 67976	Servicerådgivare
	VMB SCB	Årsmodell 2018	Datum 24.08.2021

Inspektion med oljebyte (fast)

	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
bara funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kontrollera att den finns och inte har synliga skador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Övrigt: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollera funktionen: Parkeringsljus, halvljus, helljus, blinkers, varningsblinkers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatiskt ljusstyrning: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakljus - kontrollera funktionen: Bromsljus (även extra bromsljus), baklyktor, backstrålkastare, dimbaklyktor, nummerbelysning, blinkers, varningsblinkers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vindrutetorkare och -spolare: Kontrollera funktionen, munstycksinställningen och att de är hela, ställ in om nödvändigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Torkarblad: Aktivera serviceläget och kontrollera om skadade, kontrollera ändläget	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Högvoltssladduttag i kylargrillen: Okulärkontroll med avseende på smuts och skador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bilen underifrån	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
VARNING! MOTOROLJA: bara TÖMMA, ALDRIG suga upp (vid uppsugning blir det kvar för mycket olja i systemet); byta oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor och komponenter i motorrummet (underifrån): Okulärkontroll (otätheter och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Växellåda, slutväxel och drivaxeldamasker: Okulärkontroll (läckage och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas skick fram och bak: Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromssystem och stötdämpare: Okulärkontroll (läckage och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varningsdekaler: Kontrollera att de sitter på plats.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Serviceprotokoll



Ordernr 276619	Modellkod 3G56YY	Registreringsnr YUX769	Registrering 2017-12-19
Chassinummer WVWZZZ3CZJE090577	MMB CUKC	Mätarställning 61028	Servicerådgivare
Modellkod PASSAT Var. GTEBMHY115 D6F	VMB SCB	Årsmodell 2018	Datum 05.05.2021

Oljebytesservice (fast)

	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
WARNING! MOTOROLJA: bara TÖMMA, ALDRIG suga upp (vid uppsugning blir det kvar för mycket olja i systemet); byta oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolja: Fylla på (fyll om nödvändigt på till max-markeringen efter påfyllningen), standard VW 502 00 Påfyllningsmängd 4 liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas skick fram och bak: Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollera kylvätskenivå för högvoltssystemet; samt att plombens till expansionskärl finns och är ok: Underhåll och data måste beaktas!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceintervallsindikering: Återställa Oljebytesservice (fast). Observera PR-nummer i fordonsdatan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hybridkomponenter: Okulärkontroll med avseende på skador på högvoltskomponenter och kablar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Friskluftsfiler: Rengöra huset och byta filterinsatsen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tändstift: Byta ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direktväxellåda (DSG): Byta DSG-olja ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varningsdekal: Kontrollera att de sitter på plats.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Extraarbete mot separat räkning

👁 Okulärkontroll

Ok/genomförd = Ok Inte ok = Inte ok, se underhållsanvisningarna åtgärdat = Felet har åtgärdats

Underhållskommentar

- Torkarblad fram och bak utbytt.




Separat bevis

Fordonsdata

Chassinummer	WWZZZ3CZJE090577
Typbeteckning	PASSAT Var. GTEBMHY115 D6F
Leveransdatum	2017-12-19

Verkstadens registrering

Datum	2020-08-20
Körsträcka	51279 km
Inspektion med Bromsvätskeservice	
Utfört av 	Din Bil Kista Malaxgatan 2 164 74 Kista Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja

Volkswagen Kista
Volkswagen Service

Auktoriserad
164 74 Kista
222 40960 - A58



Separat bevis

Fordonsdata

Chassinummer	WVWZZZ3CZJE090577
Typbeteckning	PASSAT Var. GTEBMHY115 D6F
Leveransdatum	2017-12-19

Oljebytesservice

Datum	2020-05-25
Körsträcka	46477 km
Ordernummer	259284
Utfört av	Din Bil Kista Malaxgatan 2 164 74 Kista Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)



Separat bevis

Fordonsdata

Chassinummer	WVWZZZ3CZJE090577
Typbeteckning	PASSAT Var. GTEBMHY115 D6F
Leveransdatum	2017-12-19

Service med oljebyte

Datum	2019-08-20	
Körsträcka	32173 km	
Ordernummer	245802	
1-Stenskott vid mitten av vindrutan nedtill.		
Utförda tillägsarbeten	✓ Friskluftsfiler	
Utfört av	Din Bil Stockholm Volkswagen Service Malaxgatan 2 164 74 Kista 070 40960-A76	Din Bil Kista Malaxgatan 2 164 74 Kista Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja	
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)	