

Besiktningssprotokoll: Trafiksäkerhetskontroll (inkl. 2014/45/EU)

Besiktningen är utförd i⁽³⁾: 2022-09-21 Halmstad
NISSAN 2018 M1

Vägmätarställning⁽⁴⁾: 58427

Regnr^(2,5) :M1 **TLD746 S**

Chassinr⁽¹⁾: SJNFAAZE1U0036981

Fabrikat :NISSAN

Diariernr⁽¹⁰⁾: 0483 2022-09-21 14:23:52

Kontrollvärden⁽¹⁰⁾ (gränsvärden inom parentes):

Bromsvärden:

Vänster fram: 2,8

Vänster bak: 2,9

Höger fram: 2,7

Höger bak: 2,8

BESIKTNINGSRESULTAT^(7, 8, 9)

Gäller inte som kontrollbesiktning

Fordonet har kontrollerats mot TSFS 2017:54.

Om inga brister angivits uppfylls ställda krav för fordonet.

HECA