

(2) Regnr: **GLD77U, S**

(5) Fordon: MITSUBISHI, M1

(3) Station: Höganäs

(3) Datum: 2022-01-19

(10) Tid: kl. 12:40

(4) Vägmätarställning: 59271

(1) Fordonsidentifiersnr: JMBXDGG3WLZ009233

(10) Protokollsnummer: 0978-B-GLD77U-220119-1240

## Besiktningensprotokoll

# KONTROLLBESIKTNING

- |              |               |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| ✓ Stomme     | ✓ Bromssystem | ✓ Kommunikation |
| ✓ Hjulsystem | ✓ Styrsystem  | ✓ Miljökontroll |
| ✓ Drivsystem | ✓ Karosseri   | ✓ Övrigt        |

### Bra att veta

- Alternativ kontrollmetod miljö, hybrid fordon

OBD antal felkoder: 0

OBD självtester: Genomförda

Bromskontroll: Bromsprov väg

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s<sup>2</sup>

# BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-01-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ADNRAM)

**Tack för besöket!**



Akred. nr. 8195  
Kontroll  
ISO/IEC 17020 (A)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.