

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) **Reg.nummer:** YRB967 S

(3) **Dag/Plats:** 2022-02-25 Klippan

(5) **Fordon:** VOLKSWAGEN, VW, M1

(10.1) **Tid:** kl 14:09

(4) **Vägmätarställning:** 58672

(10.2) **Protokoll nr:** 0969-B-YRB967-220225-1409

(1) **Fordonsid.nr:** WWWZZ3CZKE013830

Föregående besiktning: 0523 2021-11-08

(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0,0 (0,2) CO: 0,0 (0,3)

Lambda: 1,02 (0,97-1,03) HC: 0 (200)

Bromsvärden

Vänster fram: 3,1 Höger fram: 3,1

Vänster bak: 1,7 Höger bak: 1,8

OBD

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

(7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 30 april 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: HAJON

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!