

Besiktningssprotokoll: Kontrollbesiktning, B (inkl. 2014/45/EU)

Besiktningen är utförd⁽³⁾:
2022-04-01 Jönköping-Öst

Vägmätarställning⁽⁴⁾: 92627

Ingår ej i ackrediteringen
Klimatavtryck sedan: -----
Antal ton CO₂e: 13,81

Regnr^(2,5): M1 **YXU494 S**
Chassinr⁽¹⁾: JMBXDGG3WKZ010250
Fabrikat : MITSUBISHI
Diariern⁽¹⁰⁾: 0878 2022-04-01 11:29:44

Alternativ kontrollmetod

ALTERNATIV KONTROLLMETOD MILJÖ, VISUELL KONTROLL (KONSTRUKTION), 0
BROMSSYSTEM, ALTERNATIV KONTROLLMETOD BROMSSYSTEM, BROMSKONTROLL UTFÖRT PÅ VÄG, 0

Bra att veta⁽¹⁰⁾:

BROMSSYSTEM, FÄRDBROMS RETARDATION, BERÄKNAD MED BROMSSTRÄCKA, 0

Kontrollvärden⁽¹⁰⁾ (gränsvärden inom parentes):

OBd antal felkoder: 0
OBd självtester: Genomförda

Bromsvärden:
Beräknad retardationsförmåga: 7.7 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT^(7, 8, 9)

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse senast: 2024-04-30.
Ytterligare information, se protokollets baksida.

DATO